



Legende

	zu fälliger Einzelbaum ohne Schutzstatus keine Bewertung der Erhaltungswürdigkeit-Wertstufe nach BUNKA-Modell (Haselrub)	24 Bäume
	zu fälliger Einzelbaum - sehr erhaltungswürdig	3 Bäume
	zu fälliger Einzelbaum - erhaltungswürdig	67 Bäume
	zu fälliger Einzelbaum - mäßig erhaltungswürdig	7 Bäume
	zu fälliger Einzelbaum - nicht erhaltungswürdig	2 Bäume
	Fällung von Gehölzen ohne Schutzstatus	24 Bäume
	Fällung von Gehölzen mit Schutzstatus	99 Bäume
	Fällung von Gehölzen gesamt	123 Bäume

Änderungen

B	Abgleich Pläne mit Verkehrs- und Umweltpolizei	18.01.2024
A	Anpassung an Vorhabenplanung	14.04.2023
Index	PAZ & Anmerkungen, Anpassung Standortschilder, Änderung Straßennamen	

Projekt	Leistungsphase	Planart	Plannummer	Index	Status
577	Genehmigungsplanung	Detailplan	01	Index	Vorabzug

Detailplan Rodungen

MUNDER UND ERZEPKY
 LANDSCHAFTSARCHITECTEN BDLA
 EBERGROSENSTRASSE 19 22761 HAMBURG
 TEL 041 921 1880 FAX 041 921 0825
 MAIL HAMBURG@MUNDER-ERZEPKY.DE
 WEBSITE WWW.MUNDER-ERZEPKY.DE

Nachwuchs- und Leistungszentrum an der Kollaustraße

Bauherr: Fußball-Club St. Pauli v. 1910 e.V.
 Harald-Steiner-Platz 1
 20359 Hamburg

Planenr.: Munder und Erzepky Landschaftsarchitekten bdlA
 Giechelerplatz 2
 22761 Hamburg

Beauftragter: IMENTAS Immobilienpartner GmbH
 Verblüthel 4 • 21078 Hamburg

Architekten: Architektinnen Ingenieure PSP
 Giechelerplatz 2
 22303 Hamburg

Standort: Kollaustraße

Datum: 18.01.2024
 Maßstab: 1:500
 Plangröße: AD+

Projektname: 577_04_DT_01

Digitale Grundlagen:
 - Vermessungsplan RAHMEN LGV V1-202243316, Freie und Hansestadt Hamburg, Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung, Kommunale Vermessung DWG, ABGABE 2022433161, 220727 vom 27.07.22
 - ALKS 2022433161, 220727 vom 27.07.22 / GGM 2022433161, 220727 vom 27.07.22
 - Grundriss, PSP-Architekten und Ingenieure DWG, 230421, Fotodrift Gebäude, F4 vom 21.04.2023
 - Baumbestandsplan vom 18.01.23 Büro Engelmann und Co. Ing & Baumsachverständigen GmbH
 DWG: 2023_01_27_Baumbestandsplan_WERTERGÄBE vom 27.04.23