



- Legende**
- Bestand Baum
 - Bestand Strauchbewuchs
 - Bestand Trampelpfad
 - Bestand versiegelte Fläche
 - Bestand Böschung
 - Bestand Spielfeld
 - ☼ Bestand Flutlicht
 - Bestand Ballfangzaun
 - Schmutzwasserleitung
 - Trinkwasserleitung
 - Grundstücksgrenze
 - Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

Änderungen	Index	Datum	Bez.
C	Planänderung Neue Vermessdaten aus DWG A80246_20240416_20001_Verstärk	06.06.2023	
B	Eingefügte Änderungen im Muster: DWG Langenhorst FC St Pauli_Vernehmplanung_20000	06.06.2023	
A	Anpassung an Vorhabenplanung	14.04.2023	
P	Plan & Anmerkungen, Anpassung Standortschnittstelle, Änderung Standorten	14.04.2023	

Projekt	Leistungsphase	Planart	Plannummer	Index	Status
577	Genehmigungsplanung	Bestandsplan	01	Index	Vorbereitung

Bestandsplan

MUNDER UND ERZEPKY
LANDSCHAFTSARCHITECTEN BDLA

Projekt:
Nachwuchs- und Leistungszentrum an der Kollaustraße

Bauherr:
Fußball-Club St. Pauli v. 1910 e.V.
Harold-Steinberg-Platz 1
20359 Hamburg

Plansteller:
Münder und Erzepky Landschaftsarchitekten bdlA
Leverkusenerstraße 16
22761 Hamburg

Maßstab:
1:500

Datum:
25.10.2023

Blatt:
AD+

Planbest.:
577_01_BP_01

Digitale Grundlagen:
Vermessungsplan RAHMEN LGV V1-202243316, Freie und Hansestadt Hamburg, Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung, Kommunale Vermessung DWGs: ABGABE_202243316_220727 vom 27.07.22
ALKIS: 202243316_220727 vom 27.07.22; DOM: 202243316_220727 vom 27.07.22
Grundris: PSP Architekten und Ingenieure DWG: 230421_FuBstadien_Gebäude_F4 vom 21.04.2023
Baumbestandsplan vom 18.01.23 Büro Engelmann und Co. Ing & Baumsachverständigen GmbH
DWG: 2023_04_27_Baumbestandsplan_WEITERGABE vom 27.04.23